

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования за сентябрь 2018 г.**

Ун, кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	Наименование присоединения	Отключение электроустановки	Включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				Дата, время	частично	полностью			
					Дата, время	Дата, время			
10	ЗАО "Экран-Энергия"	ТП 3879	КЛ от РП 450 яч.3 до ТП 3879 яч.5.	29.09.2018г., 01 ч. 34 мин. (Нск)		29.09.2018г., 03ч. 35 мин. (Нск)	в результате нарушения технологии установки соединительной муфты при монтаже КЛ произошло нарушение изоляции повлекшее короткое замыкание	нет	отработала